



ที่ สป ๗๒๐๐๕/๑๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไฉลง  
๗๗๗๗ หมู่ที่ ๗ ถ.บางนา-ตราด  
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการตรวจสอบอาคาร

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อ้างถึง คำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา ๓๒ ทวิ ประจำปี ๒๕๖๔  
ของ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรองผลการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จำนวน ๑๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๑๘ หมู่ที่ ๗ ถนนเทพรัตน กม. ๑๘ ตำบลบางไฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ยื่นคำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา ๓๒ ทวิ ประจำปี ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบอาคาร จำนวน ๑๑ อาคาร ดังนี้

๑. อาคารอำนวยการ ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น สำนักงาน พื้นที่ ๔,๐๔๙ ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๑๘ หมู่ที่ ๗ ถนนเทพรัตน กม. ๑๘ ตำบลบางไฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

๒. อาคารเรียน ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง ๔ ชั้น จำนวน ๒ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารเรียน พื้นที่ ๒๘,๘๐๓ ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๑๘ หมู่ที่ ๗ ถนนเทพรัตน กม. ๑๘ ตำบลบางไฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

๓. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น พิพิธภัณฑสถาน พื้นที่ ๕,๗๙๙ ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๑๘ หมู่ที่ ๗ ถนนเทพรัตน กม. ๑๘ ตำบลบางไฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

๔. อาคารหอประชุม ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น หอประชุม พื้นที่ ๘,๐๓๕ ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๑๘ หมู่ที่ ๗ ถนนเทพรัตน กม. ๑๘ ตำบลบางไฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

๕. อาคาร ๑ (A) อาคารเรียน ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารเรียน ๑๔,๕๑๓ ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๗ ซอยมณีนานา ถนนเทพรัตน กม. ๑๘ ตำบลบางไฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

๖. อาคาร ๕ (E ๒) อาคารหอพักนักศึกษาชาย ลักษณะอาคาร ค.ส.ค. ความสูง ๑๐ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น หอพักนักศึกษาชาย พื้นที่ ๑๐,๒๓๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๗ ซอยมณีนานา ถนนเทพรัตน กม. ๑๘ ตำบลบางไฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

๗. อาคาร ๖ (E ๑) อาคารหอพักนักศึกษาหญิงไทย ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง ๑๐ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น หอพักนักศึกษาหญิงไทย พื้นที่ ๑๐,๒๓๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๗ ซอยมณีนานา ถนนเทพรัตน กม. ๑๘ ตำบลบางไฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

๘. อาคาร ๗ (C) อาคารอเนกประสงค์ ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง ๑๐ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ ๑๐,๒๓๐ ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๗ ซอยมัทนา ถนนเพชรตัด กม. ๑๘ ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

๙. อาคาร ๘ (B) อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารีย์ พาวิลเลียน ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง ๗ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม พื้นที่ ๘,๐๑๖ ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๗ ซอยมัทนา ถนนเพชรตัด กม. ๑๘ ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

๑๐. อาคาร ๙ (D) อาคารหอพักนักศึกษาหญิงจีน ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง ๑๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น หอพักนักศึกษาหญิงจีน พื้นที่ ๘,๙๓๒ ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๗ ซอยมัทนา ถนนเพชรตัด กม. ๑๘ ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

๑๑. อาคาร ๑๐ (F) อาคารจอดรถยนต์ ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารจอดรถและศูนย์อาหาร พื้นที่ ๑๖,๖๑๙ ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๗ ซอยมัทนา ถนนเพชรตัด กม. ๑๘ ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโหลง ได้ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบคือ นาย รัตน์ มากคุณ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่ บ. ๒๘๖๐/๒๕๕๙ (เป็นผู้ตรวจสอบ อาคารอำนวยการ, อาคารเรียน, อาคารเฉลิมพระเกียรติ, อาคารหอประชุม) และ นายประสิทธิ์ สุภะวิทยา ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่ บ. ๒๘๘๗/๒๕๖๐ (เป็นผู้ตรวจสอบ อาคารเรียน, อาคารเฉลิมพระเกียรติ) และ บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่ น.๐๐๒๙/๒๕๕๐ โดย นายศรายุทธ แก้วศิริพงศ์ (เป็นผู้ตรวจสอบ อาคาร ๑ (A) อาคารเรียน, อาคาร ๕ (E๒) หอพักนักศึกษาชาย, อาคาร ๖ (E๑) หอพักนักศึกษาหญิงไทย, อาคาร ๗ (C) อาคารอเนกประสงค์, อาคาร ๘ (B) ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารีย์ พาวิลเลียน, อาคาร ๙ (D) หอพักนักศึกษาหญิงจีน, อาคาร ๑๐ (F) อาคารจอดรถยนต์) เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบอาคารดังกล่าว และผู้ตรวจสอบได้สรุปผลการตรวจสอบว่า อาคารมีความมั่นคงแข็งแรงและระบบอุปกรณ์ภายในอาคาร มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน จึงได้ออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) ให้แก่ผู้ประกอบการ ในการนี้ทางผู้ประกอบการต้องชำระค่าธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ฉบับละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๑๑ ฉบับ จำนวนเงิน ๑,๑๐๐.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไชย่ม แดงโสภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหลง

กองช่าง

โทร. ๐๒-๗๕๐-๘๗๔๑ ต่อ ๔๒๕

โทรสาร. ๐๒-๓๑๒-๗๘๘๓

เลขที่: 014 / 2565

ตรวจสอบประจำปี 2564

แบบ 5.1



## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารของ..... มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.....

ตรวจสอบอาคาร..... อาคารอำนวยการ ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น สำนักงาน พื้นที่ 4,049 ตารางเมตร.....

ตั้งอยู่ที่..... 18/18 ..... ตรอก/ซอย ..... ถนน ..... หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง..... บางโฉลง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด..... สมุทรปราการ.....

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ..... นายรัตน์ มากคุณ.....

ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่..... บ. 2860/2559 ..... เห็นว่าอาคารนี้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน..... พ.ค. 2565

ตำแหน่ง นายองค์การบริษัทก่อสร้างบางโฉลง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



เลขที่: 015 / 2565 .....

ตรวจสอบประจำปี 2564

แบบ 5.1



## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารของ..... มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พระเกียรติ.....

ตรวจสอบอาคาร..... อาคารเรียน ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารเรียน พื้นที่ 28,803 ตารางเมตร.....

ตั้งอยู่ที่..... 18/18 ..... ตรอก/ซอย ..... ถนน ..... หมู่ที่ .....

ตำบล/แขวง..... บางไทรตอง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... สมุทรปราการ.....

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ..... นายประสิทธิ์ สุภะวิทยา. นายรัตน์ มากคุณ.....

ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่..... บ. 2887/2560, บ. 2860/2559..... เห็นว่าอาคารนี้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน..... พ.ศ. 2565



ตำแหน่ง นายกองตรีพรสิทธิ์ ส่วนควบคุมบางไทรตอง  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เลขที่..... 016 / 2565 .....

ตรวจสอบประจำปี 2564

แบบ 5.1



## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารของ..... มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.....

ตรวจสอบอาคาร..... อาคารเฉลิมพระเกียรติ สักขณะอาคาร ค.ส.ส. ความสูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น พิพิธภัณฑฯ พื้นที่ 5,799 ตารางเมตร.....

ตั้งอยู่ที่..... 18/18 ..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง..... บางไผ่..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... สมุทรปราการ.....

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ..... นายประสิทธิ์ สุภะวิทยา. นายรัตน์ มากคุณ.....

ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่..... น. 2887/2560. น. 2860/2559..... เห็นว่าอาคารนี้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน..... พ.ศ. 2565



ตำแหน่ง..... นายกองตำรวจบริหารส่วนตำบลบางไผ่.....  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เลขที่... 017 / 2565 .....

ตรวจสอบประจำปี 2564

แบบ 5.1



## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารของ..... มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.....

ตรวจสอบอาคาร..... อาคารหอประชุม ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น หอประชุม พื้นที่ 8.035 ตารางเมตร.....

ตั้งอยู่ที่..... 18/18 ..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง..... บางไฉลง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... สมุทรปราการ.....

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ..... นายรัตน์ มากคุณ.....

ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่..... บ. 2860/2559..... เห็นว่าอาคารนี้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน..... พ.ศ. 2565.....


ตำแหน่ง นายกองศักดิ์บริหารส่วนตำบลบางไฉลง  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



เลขที่... 018 / 2566

ตรวจสอบประจำปี 2564

แบบ ร.1



## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารของ..... มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.....

ตรวจสอบอาคาร..... อาคาร 1 (A) อาคารเรียน ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง.....

ตั้งอยู่ที่..... 159 ..... ตระอก/ซอย..... เพื่อใช้เป็น อาคารเรียน พื้นที่ 14.513 ตารางเมตร.....

ตำบล/แขวง..... บางโฉลง..... อำเภอ/เขต..... ถนน..... หมู่ที่.....

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว..... จังหวัด.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ..... ผู้แทนอาคาร.....

ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่..... น. 0029/2550 ..... เห็นว่าอาคารนี้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน.....

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน..... พ.ศ. 2565.....

นางสาว.....



ตำแหน่ง นายกองตรี ทวี ธรรมสาร ตำบลบางโฉลง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เลขที่ 019 / 2565

ตรวจสอบประจำปี 2564

แบบ ร.1



## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารของ..... มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.....

ตรวจสอบอาคาร..... อาคาร 5 (E2) อาคารหอพักนักศึกษาชาย ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง.....

ตั้งอยู่ที่..... 159 ..... ตรอก/ซอย ..... มัณฑนา ..... ถนน ..... เทพรัตน กม. 18 ..... หมู่ที่ .....  
เพื่อใช้เป็น หอพักนักศึกษาชาย พื้นที่ 10,230 ตารางเมตร.....

ตำบล/แขวง..... บางโฉลง ..... อำเภอ/เขต..... บางพลี ..... จังหวัด..... สมุทรปราการ.....

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ..... บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด.....

ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่..... น. 0029/2550 ..... โดย..... นายศรายุทธ แก้วศิริพงศ์..... เห็นว่าอาคารนี้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน.....

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน..... พ.ศ. 2565


  
ตำแหน่ง..... นายเกษม ตรีพรสิทธิ์.....  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



เลขที่ 020 / 2565

แบบ 5.1

ตรวจสอบประจำปี 2564



## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารของ..... มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.....

ตรวจสอบอาคาร..... อาคารหอพักนักศึกษาหญิงไทย ชั้น 10 ความสูง 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง.....

เพื่อใช้เป็น หอพักนักศึกษาหญิงไทย พื้นที่ 10,230 ตารางเมตร.....

ตั้งอยู่ที่..... 159 ..... ตรอก/ซอย..... มัธยมนา..... ถนน..... เพชรรัตน กม. 18 ..... หมู่ที่..... 7.....

ตำบล/แขวง..... บางโฉลง..... อำเภอ/เขต..... บางพลี..... จังหวัด..... สมุทรปราการ.....

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ..... บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด.....

ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่..... น. 0029/2550 ..... โดย..... นายศรายุทธ แก้วศิริพงศ์..... เห็นว่าอาคารนี้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน..... พ.ศ. 2565



ตำแหน่ง..... นายเกษมศักดิ์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เลขที่ 021 / 2565

ตรวจสอบประจำปี 2564

แบบ 5.1



## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารของ..... มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ตรวจสอบอาคาร..... อาคาร 7 (C) อาคารอเนกประสงค์ ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง

เพื่อใช้เป็น อาคารอเนกประสงค์ พื้นที่ 10,230 ตารางเมตร

ตั้งอยู่ที่..... 159 ..... ตรอก/ซอย..... มัณฑนา ..... ถนน..... เทพรัตน กม. 18 ..... หมู่ที่..... 7

ตำบล/แขวง..... บางโฉลง..... อำเภอ/เขต..... บางพลี..... จังหวัด..... สมุทรปราการ.....

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ..... บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด.....

ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่..... น. 0029/2550..... โดย..... นายศรายุทธ แก้วศิริพงศ์..... เห็นว่าอาคารนี้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน..... พ.ศ. 2565

  
..... นายชัชชัย มีแสงสว่าง.....  
..... เจ้าพนักงานท้องถิ่น.....  
ตำแหน่ง นายกองตรีบริหารส่วนตำบลบางโฉลง

เลขที่ 022 / 2565

ตรวจสอบประจำปี 2564

แบบ 5.1



## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารของ..... มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.....

ตรวจสอบอาคาร..... อาคาร 8 (B) อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง.....

..... เพื่อใช้เป็น อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม พันธ์ 8,016 ตารางเมตร.....

ตั้งอยู่ที่..... 159 ..... ตรอก/ซอย..... มั่นชานา..... ถนน..... เทพรัตน กม. 18 ..... หมู่ที่..... 7.....

ตำบล/แขวง..... บางโฉลง..... อำเภอ/เขต..... บางพลี..... จังหวัด..... สมุทรปราการ.....

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ..... บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด.....

ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่..... น. 0029/2550..... โดย..... นายศรายุทธ แก้วศิริพงศ์..... เห็นว่าอาคารนี้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน.....

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน..... พ.ศ. 2565



ตำแหน่ง นายกองตรีบริหารส่วนตำบลบางโฉลง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เลขที่..... 02๑ / ๒๑๘๘  
ตรวจสอบประจำปี 2564

แบบ ร.1



## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารของ..... มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.....

ตรวจสอบอาคาร..... อาคารหอพักนักศึกษาหญิงชั้น ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง 11 ชั้น จำนวน 1 หลัง.....

เพื่อใช้เป็น หอพักนักศึกษาหญิงชั้น พื้นที่ 8,932 ตารางเมตร.....

ตั้งอยู่ที่..... 159..... ตรอก/ซอย..... มัณฑนา..... ถนน..... เทพรัตน กม. 18..... หมู่ที่..... 7.....

ตำบล/แขวง..... บางโกล้ง..... อำเภอ/เขต..... บางพลี..... จังหวัด..... สมุทรปราการ.....

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ..... บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด.....

ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่..... น. 0029/2550..... โดย..... นายศรายุทธ แก้วศิริพงษ์..... เห็นว่าอาคารนี้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ 24..... เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๓



ตำแหน่ง นายกองเอก ชัยพัทธา สว่างบางไผ่

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เลขที่ 024 / 2565

ตรวจสอบประจำปี 2564

แบบ ร.1



## ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารของ..... มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.....

ตรวจสอบอาคาร..... อาคาร 10 (F) อาคารจอดรถยนต์ ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. ความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง.....

..... เพื่อใช้เป็น อาคารจอดรถและศูนย์อาหาร พื้นที่ 16,619 ตารางเมตร.....

ตั้งอยู่ที่..... 159 ..... ตรอก/ซอย..... มั่นชนา..... ถนน..... เทพรัตน์ กม. 18 ..... หมู่ที่..... 7.....

ตำบล/แขวง..... บางโฉลง..... อำเภอ/เขต..... บางพลี..... จังหวัด..... สมุทรปราการ.....

ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ..... บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด.....

ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่..... น. 0029/2550 ..... โดย..... นายศรายุทธ แก้วศิริพงศ์..... เห็นว่าอาคารนี้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน.....

ออกให้ ณ วันที่ 24 เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๕



ตำแหน่ง นายกองตรีบรรณรักษ์ บำรุงกิจ  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น